

SICHERHEITSHINWEIS RÜCKRUF

Rückruf Öhlins RXF36 und RXF34 Luftgabeln



Dies ist ein Sicherheitshinweis zum Rückruf von Öhlins RXF 36 und RXF 34 Luftgabeln. Diese wurden zwischen 2016 und 2018 als Aftermarket-Produkte als Originalanbauteil an bestimmten Specialized Enduro, Stumpjumper, Fuse und Levo Bikes verkauft. Die Gabeln sind schwarz mit einem „ÖHLINS“ Schriftzug in Gold auf dem Casting. Betroffene Gabeln haben ein „RXF36“ oder „RXF34“ Schriftzug auf der Gabelbrücke.

Gefahr: Bei einigen Gabeln kann die rechte Ventilkappe nicht ausreichend angezogen sein, was in einigen Fällen dazu führen kann, dass sich die Kappe beim Fahren löst. Wenn das passiert, kann die Luftkartusche schlagartig aus dem Standrohr herausspringen, was zu einer Verletzungsgefahr für den Fahrer führt.

Lösung: Verwenden Sie die betroffenen Bikes oder Gabeln nicht mehr und bringen Sie sie für eine kostenlose Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Öhlins- oder Specialized Fachhändler.

SICHERHEITSHINWEIS RÜCKRUF